

Vorlage Nr.: 23/038		06.02.2003	
Berichtsvorlage		öffentlich	
für den	Berichterstatter	Sitzung am	TOP
Schulausschuss	Kreisdirektor	26.02.2003	7
Ausschuss für Landschaftsplanung, Umweltfragen und Bauangelegenheiten	Kreisdirektor	14.03.2003	5
Kreisausschuss	Kreisdirektor	18.03.2003	14
Kreistag	Kreisdirektor	24.03.2003	16

Schadstoffuntersuchungen in den Berufskollegs und im Kreishaus

Beschlussvorschlag:

Erläuterungen zur Sach- und Rechtslage:

(Bei Maßnahmen mit Auswirkungen auf Umwelt, Gleichstellung oder Finanzen ist in den Erläuterungen darauf besonders einzugehen)

Die **PCB-Sanierung im Kuniberg Berufskolleg, Recklinghausen**, verläuft weiterhin im Zeitplan. Wie bisher kann davon ausgegangen werden, dass bis Ende der Sommerferien 2003 die Komplettsanierung abgeschlossen wird. Nach dem Stand vom 31.01.2003 sind insgesamt 52 Räume saniert und aufgrund der Ergebnisse der Nachproben wieder für unterrichtliche Zwecke freigegeben worden (**Anlage 1**). Keiner der sanierten Räume überschreitet den für die Freigabe erforderlichen Sanierungsleitwert von 300 ng/m³ PCB-Konzentration.

Darüber hinaus haben auch in **allen anderen Berufskollegs des Kreises Recklinghausen** stichprobenartige Schadstoffuntersuchungen stattgefunden. In den Berufskollegs Dorsten, Gladbeck, Kemnastraße und Herwig-Blankertz in Recklinghausen und Datteln sind die Untersuchungen abgeschlossen; ein weitere Handlungsbedarf besteht zurzeit nicht.

Für die übrigen Berufskollegs sind weitere Untersuchungen erforderlich, die entsprechend der Empfehlungen des Sachverständigen veranlasst werden bzw. sind.

Ämter	Amtsleiter/in	Dezernent	Kreisdirektor	Landrat
23	gez. Ehlert		gez. Scholze	gez. Schnipper

Beratungsergebnis	☐ gemäß Beschlussvorschlag	☐ abweichender Beschluss		
	☐ einstimmig	Ja:	Nein:	Enth.:

Auch die stichprobenartigen Raumlufmessungen im **Kreishaus** mit geringfügig überschrittenen Formaldehydkonzentrationen müssen für die Klärung der Ursachen noch vertieft werden und machen weitere Proben erforderlich.

Die zusammengefasste Darstellung der Ergebnisse des Sachverständigen sind als **Anlage 2** beigefügt.